

naturel²¹

Recette de peinture à l'ocre pour peindre les bois et les rendre imputrescibles

Ingrédients : **(pour 12 kg de peinture, 40 m²)**

8 litres d'eau
650 g de farine de blé ou de seigle
2,5 kg d'ocre
250 g de sulfate de fer
1 litre d'huile de lin
1 dl de savon liquide

Préparation

Porter 7 litres d'eau à ébullition. Diluer la farine dans 1 litre d'eau et mélanger. Laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes. Ajouter ensuite le pigment et le sulfate de fer. Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes. Ajouter l'huile de lin. Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes. Ajouter le savon liquide pour favoriser l'émulsion de l'huile de lin. Laisser refroidir, la peinture est prête à l'application. Diluer dans de l'eau si la peinture est trop épaisse.

Conditions météorologiques

Ne pas peindre sur une surface fortement échauffée par le soleil ou sur du bois humide (la teneur en humidité dans le bois doit être inférieure à 15%, consulter votre fournisseur de bois). La plus basse température possible pour peindre est de +5°C. Éviter de peindre s'il y a risque de gel. En cas de risque de présence de spores de moisissure dans le bois, un traitement doit être effectué à l'aide d'un produit de lutte contre la moisissure

Avant de repeindre

Avant de repeindre, brosser ou laver le bois. Avec une brosse métallique, retirer la peinture qui s'est détachée. Brosser ensuite toute la surface avec une brosse douce ou un balai. L'ancienne peinture peut également être retirée à l'aide d'une lance haute pression. Éviter d'utiliser la pression maximale pour ne pas endommager le bois.

Conseils d'application

Le bois neuf (attention au tanin du chêne neuf peut être enduit d'une couche d'apprêt ou peint directement. Pour la couche d'apprêt, utiliser la peinture diluée dans 10-20% d'eau. Pour la couche de finition, passer de la peinture non diluée après au moins vingt-quatre heures. Vous pouvez également appliquer directement la couche de finition en utilisant de la peinture non diluée. Peindre alors une nouvelle fois au bout d'environ 2 ans.

Appliquer la peinture par couches minces successives au moyen d'une brosse.

Temps de séchage

La peinture à l'ocre sèche en 1 heure environ. Pour plus de sécurité, laisser en place les protections autour des fenêtres et en bas des murs pendant quelques jours. Par fortes pluies, la peinture peut couler et tacher le bas des murs de la maison. À la première couche, la peinture risque de ne pas tenir sur les têtes de clous et les noeuds du bois mais ceci ne se produit plus à l'application de la deuxième couche.

